

# IvyBridge XCPM Bootstrap is borked

Beitrag von „5T33Z0“ vom 7. Januar 2021, 14:25

Ahh, ok. Danke. Habe FF ans Ende der Mask hinzugefügt. Schien mir im Vergleich zur Replacement Mask logisch. Der Rechner startet dann auch, aber der Patch scheint nicht zu funktionieren - machdep.xcpm.mode bleibt 0.

Habe auchh verschiedene Kombinationen ausprobiert:

SSDT-PM mit SMBIOS 10,2

SSDT-PLUG mit SMBIOS 11,2 samt CPU Friend und Dataprovider.kext 😄

Egal, läuft ja auch so. Luxusproblem.