

Probleme mit Gigabyte Z390 M Gaming und Big Sur

Beitrag von „MPC561“ vom 8. Januar 2021, 01:32

Na auf den Stick alleine kopieren hilft halt nicht. Dadurch werden sie nicht geladen/ausgewertet im startup. Sie müssen in der config.plist referenziert werden. Und das ist das Bild das Nightflyer Dir zeigt. So sieht die Referenz auf die aml Dateien in der config.plist aus.

Lade halt mal meine aus meiner verlinkten config oben die config.plist in ProperTree und suche in der nach *.aml in der ACPI Sektion. Dann siehst Du wie verlinkt/referenziert wurde.