

Erledigt

Fehler beim Boot in den macOS Installer (OpenCore)

Beitrag von „Nyte“ vom 9. Januar 2021, 01:18

Gerne würde ich mehr Informationen zu den Fehlern und Lösungen geben, doch plötzlich ist der Fehler da, und dann verschwindet er auf einmal. Dieses Mainboard verhält sich sehr mysteriös.

Damit ich keinen neuen Post machen muss hier noch eine weitere Sache: Bei mir werden nur 7MB VRAM angezeigt. Ich habe an der EFI nichts verändert. Woran könnte das liegen?