

**In Arbeit**

## **DELL Latitude E7240 - das vielleicht bessere Low Budget MacBookAir6,2 ?**

**Beitrag von „xxx\_D\_K\_xxx“ vom 10. Januar 2021, 15:28**

Moin, Ich habe jetzt die Letzten 2 Tage versucht Mac zum Laufen zu bekommen.

Einen Stick Bekomme ich hin und die Installation auch. Leider Kann ich dann Clover nicht auf der Externen SSD Installieren bzw wenn ich das Verusche Dann kann ich danach nicht mehr über den Stick Booten.

Wollte dann mal mit OC versuchen da bekomme ich immer "Buffer too Small"

Bios ist A27 oder A29 ( das Aktuellste)

I7 und ein HD Display

was mir auch aufgefallen ist ist das ich immer Legacy Boot Drücken muss sonst findet er den USB Stick nicht.