Huananzi x79 Dual CPU C602 Board & DDR3 RAM -Hackintosh Monterey 12.0/Windows 11 DevBeta mit OpenCore 0.7.0

Beitrag von "taube111111" vom 10. Januar 2021, 22:28

Hab nur die EFI aus dem Hauptpost aktualisiert. Das ist der IST Stand. Hab auch noch die Boot Args um den npci=0x2000 ergänzt. Wusste nicht, dass der NVRAM nach einem Reboot gespeichert wird. Kann man das wegkonfigurieren?

Steve

Danke für das Angebot, lass uns morgen darüber mal per PN schreiben 🙂

