

# Erst erfolgreicher Build nun gewaltige Probleme beim Starten den

Beitrag von „eliOG“ vom 11. Januar 2021, 00:22

[Zitat von 5T33Z0](#)

<https://opencore.slowgeek.com/...ke0656fjrYR&rs=skylake065>

Einr mögliche Fehlerquelle:

Kernel > Quirks**AppleCpuPmCfgLock** = **Yes** but should normally be **No**

**"AppleCpuPmCfgLock: NO**

- Only needed when CFG-Lock can't be disabled in BIOS

**Only applicable for Ivy Bridge and older**

- Note: Broadwell and older require this when running 10.10 or older"

Alles anzeigen

Hey, vielen Dank, muss das irgendwie übersehen haben. Habe das nun geändert vielen Dank! Bei all euren Hinweisen, kann ich leider nur sehr verzögert sagen, ob das Problem immer noch auftritt, da es auch Tage gab, an denen nichts passierte.

edit 1:

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Das kann ich dir nicht genau sagen. Lass mich das mal in Ruhe abarbeiten. Wie händelst du eigentlich deine USB Ports?

Guten Morgen, ich habe das USBinjectall drin und alle usb Buchsen laufen meiner Meinung nach einwandfrei, hatte damit bisher keine Probleme.