

Lüfter am Notebook zu Laut

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 11. Januar 2021, 13:20

Dein SMBios passt nicht zu deinem System, MacBookAir5,2 ist deinem System am nächsten und damit sollte sich auch der Lüfter schon mal besser steuern lassen.

3427U ist im Mac verbaut und du hast den 3437U

<https://ark.intel.com/content/...ml?productIds=64903,71259>