

# mini-ITX Build auf Basis NCASE M1: i9-10900k, Radeon 5700XT

Beitrag von „agent36“ vom 11. Januar 2021, 15:48

[Zitat von SchmockLord](#)

Das mit der Netzwerkkarte ist häufig ein Problem, wenn du nur ein 1Gbps Netzwerk anschliesst. Dann funktioniert das automatische Erkennen irgendwie nicht. Geh einfach auf die erweiterten Einstellungen und stell von Geschwindigkeit automatisch auf manuell um und trag 1000 Mbps als Geschwindigkeit ein. Dann sollte es gehen.

Vielen Dank Netzwerk hat funktioniert,