

Was tun? Workflow braucht mehr Power. Unschlüssig bzgl. Aufrüstung

Beitrag von „empi84“ vom 11. Januar 2021, 18:25

Hi danke für die vielen Antworten.

War natürlich ein Tipfehler. Bin aktuell auf 1151 mit dem i5-9600k.

Arbeitsspeicher ist mit 32gb eigentlich reichlich da und daran liegt es auch nicht. M2 ebenfalls.

Sehe es ja an der Auslastung. Sind die VSTs, die der CPU zu schaffen machen. Sind teilweise recht umfangreiche Projekte.

Was müsste ich denn wenn ich auf 10th gen. gehe investieren um einen mindestens so großen Leistungszuwachs wie mit dem alten i9 9900k zu spüren?

Zitat von hackmac004

Musst du halt noch schauen, ob dein PSU dafür ausgelegt ist.

Was meinst du damit? Brauche ich für die 10th Gen eine andere PSU? Habe ein Corsair TX550M...

