

Neuling Brauche Hilfe bei der Installation!

Beitrag von „FalkeDesigns“ vom 11. Januar 2021, 19:51

Hallo,

mir ist aufgefallen das meine Grafikkarte, RX 5700 xt, unter Windows beim Rendering kaum zu hören ist. Unter Catalina dreht die Karte voll auf sobald ich nur mein Render Programm öffne, ohne irgend ein Befehl gegeben zu haben. Und wenn ich anfangen zu Rendern, entstehen auf dem Bild sehr helle Blitzende Sterne. Das Bild brennt aus. Aber mit Windows unter Vollast ist nicht zu Hören.

Renderprogramm: Win>Lumion 10, Catalina>Twinmotion.

Lunion gibt es nur für Win und Twinmotion besitze ich für beide Systeme. Wenn ich Twinmotion unter Win laufen lasse funktioniert es ganz normal. Deswegen schliesse ich das ich beim Hack irgendwas einstellen muss für die Grafikkarte? Nun ich weiss nur nicht was, vielleicht habt ihr eine Idee?

Edit: Sorry habe vergessen ein Bild Hochzuladen, ist nun Hochgeladen.