

Neues Board ASUS H270 -PLUS - CSM Mode muss aktiv sein - Nachteile?

Beitrag von „macdream“ vom 12. Januar 2021, 14:16

Ist die Karte eventuell eine XFX ? Ich hatte mit einer XFX RX580 ähnliche Probleme, konnte aber auch ohne CSM booten (und nur dann !) wenn ich zuvor auf das zweite BIOS der Karte umgeschaltet habe (kleiner DIL-Switch). Dann war die Karte allerdings unangenehm laut...