

Lüftersteuerung für GTX Titan unter Catalina?

Beitrag von „the_ace“ vom 12. Januar 2021, 15:33

Dies ist die aktuelle Config auf der Festplatte - liefert zumindest Temp und Drehzahl. Steuern lässt sich da mit smcFanControl oder Macs Fan Control leider nichts - wie oben in den Screenshots gezeigt.

RadeonMonitor.Kext lag übrigens nie in meinem Ordner - nur die, die ich beschrieben habe. Vielleicht liegt das Problem ja aber auch ganz woanders...

- Anhang gelöscht -

[apfel-baum](#) Na bloss nicht, die neueren Clover-Versionen machen wohl mit den älteren Kisten ihre Probleme.

Habe extra eine ältere Version verwendet. Bis auf diese eine Sache läuft auch alles zu meiner vollsten Zufriedenheit.

EDIT: An der SMBios-Version kann es nicht liegen, oder?