

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „kexterhack“ vom 13. Januar 2021, 18:59**

Hat hier vll. jemand eine Idee?

Nachdem ich eine 5600XT eingebaut habe, kommend vom 580er, bleibt der Bildschirm schwarz- und dauert ne Ewigkeit bis der Hack da ist. Ich muss quasi mehrmals den Monitor Port wechseln, damit er aufwacht.

Einmal da läuft es, aber Boot ist ne Qual.