

AMD RX 5500 XT - Bild schwarz

Beitrag von „ternes3“ vom 14. Januar 2021, 08:05

Meine Karte hat 3 DP und 1 HDMI Ausgang. Hauptkern ist vor allem, wenn ich vorher die iGPU initialisiert habe, funktioniert die Karte. Bedeutet entweder mit iGPU booten und dann umstecken oder mit Windows booten und dann Neustart in macOS.

Leider habe ich mit meinem neuen Mainboard andere Probleme, die iGPU funktioniert nicht mehr im Bios. Wenn ich Windows mit der Karte starte und dann umstecke geht es aber direkt mit der iGPU in Windows oder macOS booten geht auch nicht. Der Neustart der vorher funktioniert hat (Windows starten und dann zu macOS) funktioniert zurzeit auch nicht. Ich kümmere mich primär jetzt erstmal darum, die iGPU Problematik zu lösen. Danach schaue ich mir nochmal macOS an.

Edit: Das MB unterstützt zwar iGPU und PGU parallel, jedoch nicht zur Initialisierung. Ich habe jetzt die PGU ausgebaut und nutze erstmal die iGPU. Damit funktioniert das System stabil und selbst Bluetooth Abbrüche sind weg, die mit PGU vorhanden sind. Irgendwie macht die Karte nur Probleme ...

Ich bin aber weiter interessiert nach einer Lösung die PGU direkt zu nutzen. Bisher scheint es jedoch leider nicht zu klappen 😞