

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Aluveitie“ vom 14. Januar 2021, 09:34

Problem ist hier mehr das MacOS zum teil Probleme hat wenn die GPU mit PCIe Gen 4 hat (stottern im UI etc). In der Regel wird bei X570/B550 mit RDNA1 Karten empfohlen den Link Speed auf Gen 3 zu setzen.