

Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „apfelnico“ vom 15. Januar 2021, 20:29

[Zitat von KruXx](#)

wie gesagt, entweder den USBPorts.kext oder die SSDT-UIAC nutzen.

Nicht ganz. Entweder "SSDT-UIAC.aml" mit der "USBInjectAll.kext" zusammen verwenden (nur die SSDT allein nutzt nichts), da in der SSDT ein neues "virtuelles" Device namens "UIAC" in der ACPI etabliert wird und "USBInjectAll.kext" dieses Device ausliest, oder die neu erstellte "USBPorts.kext" verwenden ohne "SSDT-UIAC.aml" und "USBInjectAll.kext".