

# HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „sanchez\_nzg11“ vom 16. Januar 2021, 13:23

Danke, aber genau den hab ich schon ausprobiert.

Habe auch den unteren "for USER PC HACKINTOSH INTEL HD 3000 See this" befolgt, trotzdem kommt nach Neustart die o.g. Bootschleife. 🤔