

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „RME“ vom 17. Januar 2021, 09:15

Ich weis ja nicht welche Firewire Karte du nutzt aber solange es sich um eine Karte mit einem XIO2213B Chip handelt,

werden deine Probleme nicht von der PCIe Karte kommen, sondern von deinem Audio Interface selbst.

Laut Apogee hatte die Duet bis Catalina Support, vermutlich wirst du daher keinen Erfolg mit Big Sur haben.