

Störgeräusche aus den Monitorboxen - aber nur beim Desktop

Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Januar 2021, 14:18

Habe eben einen Thread im Musiker-Board gelesen. Der hat zwar das Focusrite der dritten Generation, aber genau dasselbe Problem.

Trotz symmetrischer Stecker am Focusrite.

<https://www.musiker-board.de/t...rch-scarlett-solo.705433/>