

Intel Nuc NUC5I3RYK Core i3-5010U als günstige Mac Mini Alternative

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 18. Januar 2021, 18:50

Hallo,

Wlan habe ich über USB-Stick gelöst. Mit dem Sound könnte es an dieser Kombi-Buchse liegen. Ich habe nur die Wiedergabe getestet und hatte damit keine Probleme. Könnte über einen USB-Audio-Adapter, der unter MacOSX ohne weiteren Treiber läuft, funktionieren.

Zur Zeit ist der Kleine in der Klinik und bekommt einen Unterbau für die zweite Festplatte aus gebogenen Aluprofil 1x20mm. Da fehlen noch die richtigen Schrauben.