

BIOS zeigt nur blinkenden Strich

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. Januar 2021, 19:53

[Zitat von imox](#)

Meinst du mit Brücke löten Methode 4 aus dem link?

Nein - diese meine ich nicht! Ich meine diese: [Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??](#)

Andere mögen das anders sehen, aber wie schon zuvor rate ich dringend von dieser Pinzetten-Methode ab. Einmal nur minimal bewegt und schon ist ein unerwünschter Kurzschluß vorhanden. Dann besser € 12,- investieren und das Kit kaufen, wenn man sich das echte Löten nicht zutraut.