

# Umstieg von dGPU auf iGPU

**Beitrag von „Technotron“ vom 19. Januar 2021, 14:16**

Also bei mir wird im framebuffer-patch-guide kein anderer Port im Hackintool rot markiert wenn ich das HDMI-Kabel, welches am 2. Monitor angeschlossen ist, hintem am HDMI-Eingang vom Mainboard anschliesse. Mist...

Edit: Nur zur Info, das HDMI-Kabel bzw. der Anschluss funktionieren unter Windows 10. Grummel...