

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Wolfe“ vom 19. Januar 2021, 20:24**

Bei mir sind die vorderen Usb2-Anschlüsse auch deaktiviert, weil ich keinen internen Hub einbauen wollte. Der weiter oben von macdream gezeigte Splitter hat bei mir nicht funktioniert.