

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. Januar 2021, 05:19**

ich hatte auch Probleme z.b mit dem Hubby7 von Aquacomputer. Das Teil wollte nicht am Gigabyte laufen. Lag wohl am verwendeten Chip. Ich hab dann von den einreihigen USB 2 Anschluss die Pins gelöst und dann an den Vollstecker wo eine Reihe frei war wieder die Pins reingesteckt. Und lief! Alternativ USB2/3 PCI-e Karte oder die Hardcore Tour...neues Case! [Wolfe](#) du warst ja auch nicht gemeint. Das kam von [Geserit](#) und ist wohl hoffentlich geklärt hiermit. Beiträge sollten hier rein um allen was davon zu geben.