

Trackpad Probleme

Beitrag von „beta37“ vom 20. Januar 2021, 15:56

Hallo Leute, ich wollte das Thema nochmal aufmache.

Ich habe jetzt Big sur nochmal komplett neu installiert und die Frische EFI von https://github.com/vampjaz/razer_blade_stealth_hackintosh genommen.

Big sur bootet und startet erstmal normal,

Trackpad Funktioniert leider mehr schlecht als recht(tippen auf Pad geht garnicht nur die einzeln Tasten links und rechts) SSDT-XOSI hab ich Gepached auf die neuste Version hat aber keinen Erfolg gebracht.

Akku wird jetzt auch nicht mehr erkannt und angezeigt.

Dann wollte ich gleich meine wifi Karte zur bcm94352z. Seit dem die angebaut ist flackert auch das Display in Macos, Windows hab ich als Test installiert und da läuft es ohne Probleme sowie wenn ich die alte Killer wifi wieder rein machen.

Ich hoffe ihr könnte mir da irgendwie helfen