

HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „sanchez_nzg11“ vom 21. Januar 2021, 12:00

[Zitat von anonymous writer](#)

Kannst gerne das hier mal testen.

<https://github.com/chris1111/Legacy-Video-patch>

Ich hab den Patch nochmal ausprobiert, nachdem ich Catalina neu installiert habe. Diesmal schloss er die Installation ohne Fehlermeldung ab und ich konnte nach Neustart das System booten.

Ich hab jetzt jedoch immer noch das Problem, dass trotz des Patches die Karte nach wie vor nicht erkannt wird.

Unter Monitore in der Menüleiste sagt der mir nur:

"Verbundene Projektoren: Monitor

✓ Als separates Display verwenden"

Im Systembericht wird mir nicht sonderlich viel zu der Intel HD3000 angezeigt (Screenshot im Anhang)

Ich häng nochmal die neue EFI mit ein.

Das kann doch nur ne Einstellungssache sein, oder?

Ich weiss nur leider nicht, was genau ich da noch einstellen soll. Habe schon einiges ausprobiert.

mfg