

HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Januar 2021, 16:48

Mache mal einen Versuch mit dieser SSDT-HACK.aml anstelle der SSDT-EC.aml.