

HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Januar 2021, 20:14

Ist immer noch die gleiche Fehlermeldung.

Dann vielleicht diese SSDT. Nicht vergessen als aml zu speichern mit obprogramm.igen Pro

<https://github.com/khronokerne...tra-files/Rename-SSDT.dsl>