

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Januar 2021, 20:36

Ich kann keinen Fehler finden. 😞

Nächste Woche habe ich denn Dell mal bei mir. Dann kann ich nochmal genauer nachsehen was der so sagt. Da der aber nicht am LAN hängt sondern nur an WLAN mit der DW1520 ist mal sicher das die Karte BigSur mag.

Im Kopf habe ich immer noch was das nicht alle Steckplätze funktionierten. Daher hatte ich mit Adapter



auf dem WWAN Steckplatz verbaut.

Verbauen kannst die Karte zum Testen etwas gebastelt mit Tape auch ohne denn Adapter. Verwende dann auch die Antennen vom WWAN Modul.

Dieser Eintrag muss dann auf den neuen Steckplatz angepasst werden.

config.plist

Key	Type	Value
Root	Dictionary	0 Items
#Motherboard Type	String	Dell Latitude E5430
ACPI	Dictionary	1 Items
Booter	Dictionary	1 Items
DeviceProperties	Dictionary	1 Items
Add	Dictionary	12 Items
PciRoot(0)/Pci(0x14,0x0)	Dictionary	1 Items
PciRoot(0)/Pci(0x16,0x0)	Dictionary	1 Items
PciRoot(0)/Pci(0x1A,0x0)	Dictionary	1 Items
PciRoot(0)/Pci(0x1B,0x0)	Dictionary	1 Items
PciRoot(0)/Pci(0x1C,0x1)/Pci(0x04,0x0)	Dictionary	1 Items
AAPL,slot-name	String	InternalG0,2A,0,0,0
brconfig-country	String	DE
compatible	String	pci1444,43a0
device_type	String	Network controller
model	String	Broadcom DW120 BCM943224MMS
name	String	AirPort Extreme
pci-express-default	String	0
PciRoot(0)/Pci(0x1D,0x0)	Dictionary	1 Items
PciRoot(0)/Pci(0x1F,0x0)	Dictionary	1 Items