

Wo sitzt eigentlich die Wasserpumpe? Corsair H100

Beitrag von „Hacky_Mac“ vom 23. Januar 2021, 15:56

Moin Leute, hab seit zwei Jahren einen Hacky mit dem ich auch schon ne Menge gearbeitet hab. Seit ein paar Tagen nun kommt

ein seltsames "raschelndes" Geräusch aus den Gehäuse. Die Lüfter scheinen es nicht zu sein; wenn ich die anhalte (mit dem Finger)

hört das rascheln nicht auf.

Hab jetzt die Wasserkühlung in Verdacht. Der Radiator sitzt oben mit zwei Lüftern. Wenn ich nun leicht oben auf das Gehäuse klopfe hört das Geräusch sofort auf. Nach ein paar Minuten kommt es dann langsam wieder.

Deshalb meine Frage: Ist die Pumpe im Radiator untergebracht? Oder auf dem Klotz der an der CPU sitzt?

Die Intel Gadget Readouts sehen auch seltsam aus. Core-Durchschnittstemp bei 70 Grad obwohl der Rechner fast nix macht. Wenn Rendern auf 100% Last geht die Temp auf 60 Grad runter. Komisch.

Vlt hat jemand Erfahrung und mag was kompetentes sagen :))

Ig,

T