

Gigabyte Z390 - M.2 PCIe SSD wird im BIOS nicht erkannt

Beitrag von „shane52“ vom 24. Januar 2021, 15:34

Hatte nicht auf AHCI gestellt. Sorry