

I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. Januar 2021, 11:29

Leider hat [kaneske](#) recht, einfach wird das nicht. [Brumbaer](#) hatte ein paar grundlegende Patches entwickelt, ist da aber meines Wissens schon ne Weile raus. BIOS-Patches sind eigentlich nur für ASUS und wenige MSI-Boards notwendig, aber kein Zauberwerk: es geht nur darum, den MSR-Lock auszuschalten.

Von den Anfangs-Patches meiner ersten Version konnte ich nach einem größeren [Clover-Update](#) die meisten wieder rauswerfen, weil sie Clover dann automatisch machte, OC hab ich auf dem Kasten nie laufen gehabt. Mein X99 hat läuft momentan nicht und ist auch nicht hier, ich warte da auf ne neue Wasserpumpe..

Die Variante, die ich ohne Zauberei wieder hin bekomme, läuft nur mit Sierra und High Sierra.

Wichtig waren immer die Patches der DSDT, weil sonst zu viele Zubehör-Teile nicht richtig angezeigt wurden. Da hatten mir [apfelnico](#) und [antagon](#) sehr geholfen. Und auch nur Clover vor r5123 und einem speziellen AptioMemoryFix-Treiber und im BIOS abgeschalteten "Above 4 K".

[Vorlauf](#)

[Anfang](#)

[Zwischenspiel](#)

[Abschluss](#)

@KGP hatte sich mit den X99-Systemen mal mit fast wissenschaftlicher Akribie auseinander gesetzt und einen ziemlich umfangreichen Guide bei der etwas missratenen Konkurrenz geschrieben (eigentlich sogar zwei..). BigSur war da aber auch noch nicht dabei..