

Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

Beitrag von „5T33Z0“ vom 27. Januar 2021, 08:35

RTC Fix für Boards mit Z300 Chipset einbauen:

Find [HEX] = A00A9353 54415301

Replace [HEX] = A00A910A FF0BFFFF

Comment = Fix 300-series RTC Bug

Und lieber diese SSDT-EC verwenden: [SSDT-EC.aml](#)