

# **MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen**

**Beitrag von „raun“ vom 27. Januar 2021, 08:59**

Guten Morgen und noch mal vielen Dank für eure Hilfe, das freut mich sehr.

Ich habe alles nach Anleitung gemacht, auch die Funktion mit der Umbenennung, auch ist intern nichts angeklemt.

Das mit dem Limit habe ich nicht gemacht, in der Anleitung aber auch nicht gesehen.

Den OC Configurator habe ich drauf, ich teste das mal alles was ihr geschrieben habt, vielen Dank.

Und der USB Limit Faktor hat was damit zu tun das nach dem Aufwecken das System einfach reagiert als hätte es 1 Mhz ?