

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „Wolfe“ vom 27. Januar 2021, 09:10

Ich fand den Gedanken sympathisch, dass mit einem sauberen Usb-Mapping die Schlafprobleme vollständig verschwinden. Nun aber lese ich, dass „intern nichts angeklemt“ sei. Wie sieht denn deine wifi/bluetooth-Situation genau aus, [raun](#) ?

Die Acpi-Renames fehlen noch in der deutschen Anleitung, ja. Dortania ist derzeit Referenz.