

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „raun“ vom 27. Januar 2021, 10:10

Genau, das habe ich auch gemacht.

Die verlinkte Anleitung in PDF Format, gibt aber an die "Mod-Kext" in den Ordner "Other" zu packen...

Ich werde nachher noch die Einstellung ändern, das TM - Backup läuft gerade, da will ich nicht stören.

<https://www.hackintosh-forum.d...072-usb-patch10-2020-pdf/>

Das hab ich genutzt, und da steht ja der Part "Rename" drin.

1b. DSDT Patches die *USBInjectAll.kext* benötigt im **Clover Configurator** folgende ACPI-Patches
(Einträge): Menue 'ACPI' -> unter 'DSDT' -> 'List of Patches'
'change XHC1 to XHC' (bei mir nicht vorhanden)
'change EHC1 to EH01'
'change EHC2 to EH02'
-> sichern -> unmount EFI -> beenden -> Neustart.

7d. Kext & SSDT-EC.aml erstellen) Benutze die 'Exportieren' Schaltfläche um das Ergebnis als Datei auf deinem Schreibtisch zu speichern. Kopiere den *USBPorts.kext* nach /EFI/CLOVER/kexts/Other. Wurde eine *SSDT-EC.aml* Datei erstellt, kopiere diese nach /EFI/CLOVER/ACPI/patched.

8. Nicht mehr benötigten Kext'e und Einstellungen bereinigt) Entferne die zuvor gesetzten Boot-Flags (-uia_exclude_ss, -uia_exclude_hs, uia_include=xx).
Entferne die Patches: Menue 'ACPI' -> 'DSDT' -> 'List of Patches' (XHC1, EHC1, EHC2)
Entferne den *USBInjectAll.kext* und ggf. in **2b)** weitere installierte USB-Kext'e.

Ich hab das mal rein, es ist aber im Beispiel nicht "Enabled".

Replace	Comment	Mask	ReplaceMask	Count	Limit	Skip	Enabled
	45483031	Rename...		0	0	0	<input type="checkbox"/>
	45483032	Rename...		0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>