

**Erledigt**

## **Bau einer Obstkiste - Hackintosh auf ITX in BitFenix Prodigy**

**Beitrag von „obstkiste“ vom 2. Juni 2013, 14:13**

Kleiner Zwischenstand:

LAN (2x) deaktiviert -> System bleibt hängen vor Realtek-Erkennung

Booten mit PCIRoot=1, Lan wieder aktiviert -> nach Identifizierung der Realtek 8168e friert er ein

Booten mit PCIRootUID=1 -> selbiges wie bei PCIRoot=1

Booten mit PCIRootUID=0 -> selbiges wie bei PCIRoot=1

Booten endet mit "Still waiting for root device".