

HP Z800 Original MB, 2x X5690 + RX570 8GB - Big Sur PROBLEME OpenCore/Clover

Beitrag von „FabianZettl“ vom 27. Januar 2021, 16:09

Okay vielen Dank schonmal.

Das hab ich bereits getestet. Die Haken für die Kernel und Booter Patches gesetzt. Bin auf Clover Version 5128.

Das System startet weiterhin ganz normal und kaputt ist schonmal nichts, es startet mir aber immer noch nicht den Installer vom Stick.

Fehler bleibt die selbe Anzeige wie oben angehängt.

„Refusing new kext com.apple.driver.AppleACPIEC,“

Ich bekomme den Z800 jetzt auch mit iMac15,1 SMBIOS gestartet.

Ich finde i Dortania Guide auch die SSDT-EC für meine CPU Generation allerdings habe ich keine Ahnung was ich mit der Datei anstellen soll.

In dem Titel deines Guides steht auch UEFI only, mein Board unterstützt nur Legacy BIOS?