

**Erledigt**

## **Bau einer Obstkiste - Hackintosh auf ITX in BitFenix Prodigy**

**Beitrag von „obstkiste“ vom 2. Juni 2013, 14:54**

Installation ging ohne Fehler über die Bühne. Beim Neustart bleibt OSX jetzt beim Bluetooth-Initialisieren hängen.

ERROR - waited 30seconds and still did not get the commandWakep().

Bluetooth finde ich nicht im Bios, wo kann ich das deaktivieren?