


[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „MPC561“ vom 28. Januar 2021, 03:40

//Edit: Ich hab das erste Problem. Äusserst peinlich.

Ich habe eine Kext disabled gelassen. Die für den XHCI Controller...



Das Bit bei Enabled von 0 auf 1 setzen bitte. Dann dürfte es besser werden...

PS: Nachdem der XHCI Aktiv ist die Hackintool Anleitung ausführen um eine USBport.kext und eine xxxusb.amfi erstellen. Dann gehen auch die USBPorts perfekt. Ich laden im Laufe des Tages eine Version 1.2 der EFI hoch mit einer von mir erstellten USBport.kext mit der die direkten Mainboardanschlüsse an der Rückseite gehen sollten

PPS: Ich habe gerade 3,22GB in unter einer Minute geschrieben auf einen USB3 Stick.

PPPS: Neue EFI Version 1.2 verfügbar im 1. Post des Threads