

HP Compaq CQ58 - macOS Catalina 10.15.7 - Intel HD3000 Fix funktioniert nicht

Beitrag von „sanchez_nzg11“ vom 28. Januar 2021, 14:39

Ich hab's jetzt endgültig aufgegeben

Scheinbar ist meine Grafikkarte nicht kompatibel (gibt ja mehrere Versionen der Intel HD3000 usw, vllt gehörte meine einfach nicht dazu.)

Immer, wenn ich die per 0x01168086 eingebunden habe, ging garnichts mehr. (Laut Clover Bootloader ist 0x0116 korrekt gewesen, beim Bootvorgang blieb er aber immer wieder hängen, wo es darum ging, das Anzeigegerät zu erkennen).

Mit 0x0122 oder 0x0126 startete er zwar, aber die OnBoard-Grafik wurde trotzdem nur mit 4mb angezeigt. Ich habe sogar mit nem Catalina Patcher im Installationsmenü die Grafiktreiber nachinstalliert, sodass das System da nicht währenddessen zwischengreifen kann. Auch das half nichts.

Und bevor ich jetzt noch mehr Zeit (und Geld in Hardware) für nen Hackintosh reinstecke, hab ich mir für wenig Geld ein gebrauchtes MacBook Pro aus dem Jahre 2009 gekauft, auf dem Catalina mit nem Patch-Tool schon vorinstalliert wurde. Glaube so fahr ich günstiger und stressfreier

Trotzdem Danke für deine Hilfestellung

Ich denke der Beitrag kann geschlossen werden.