

Hackintosh - exakt nach Dortania's OpenCore Anleitung eingerichtet - stürzt während des Betriebes zufällig ab und startet neu (Kernel Panic)

Beitrag von „macdream“ vom 29. Januar 2021, 13:22

Hm, ja, das hört sich plausibel an. Aber wie man weiß, ist MacOS zuweilen sehr wählerisch in Bezug auf RAM und RAM-Timings.

Wie auch immer, vielleicht solltest du einfach mal eine andere EFI (passend für Z370) hier aus dem Forum auf einen Stick packen und damit testen? Dann könntest du wenigstens deine Config ausschließen.