

Erledigt

Bau einer Obstkiste - Hackintosh auf ITX in BitFenix Prodigy

Beitrag von „obstkiste“ vom 2. Juni 2013, 19:17

Ja, SleepEnabler ist installiert, die Rechte sind auch mit KextHelper eingerichtet worden. Das Problem scheinen mehrere zu haben. Hm... mich persönlich stört es jetzt nicht so sehr, das OSX schaltet sich sauber ab, ich trenne den PC dann einfach vom Strom. Verwunderlich ist, dass der Reboot einwandfrei läuft.

Lg,
Hannes