

HP Elitebook 840 G7 - nahezu fertig

Beitrag von „tomaximoto“ vom 30. Januar 2021, 17:55

[Charly10000](#)

Hab deinen Thread schonmal gesehen und hab deine EFI probiert, booten war zwar möglich aber ACPI-Errors ohne Ende und Performance war recht schlecht.

Brightness-Buttons funktionieren bei mir jetzt schon nur manchmal habe ich eben das Problem, dass die Hintergrundbeleuchtung aus bleibt.

Patch für Sleep probiere ich gleich, muss nur zuerst einmal ins BIOS für die Settings.

[Josepihs](#) ok das probier ich gleich, muss ich da dann wegen der Prozessorgeneration aufpassen?

Hab ja einen Intel aus der 10. Gen drin.