

HP Elitebook 840 G7 - nahezu fertig

Beitrag von „tomaximoto“ vom 30. Januar 2021, 23:21

[Kaago](#) ok, das ist exakt der gleiche Punkt wie bei meinem Kollegen.

Bei ihm hat nur SSD tauschen geholfen

Wenn du also eine M.2 SSD rumliegen hast solltest die tauschen, dann sollts ohne Probleme funktionieren

[Charly10000](#) ja scheinen gröbere Unterschiede zu sein.

Werd ich demnächst ausprobieren ob die was hilft.

Danke für den Tipp