

# **Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt**

**Beitrag von „riddy1907“ vom 31. Januar 2021, 22:36**

Aha, also muss ich den jetzt erst mal auf True setzen, da ich noch meine USBPorts mappen muss (wegen neuer SMBIOS), oder? Der war jetzt auf false und im Hackintool sehen meine Ports aktuell so aus (siehe Anhang)