

# **Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt**

**Beitrag von „riddy1907“ vom 31. Januar 2021, 22:48**

Die Spritze scheint bei mir nichts zu bewirken.

Habe XHCIPortsLimit=true, nun sehe ich mehr Ports. Bin mit einem USB 2.0 Stick die Ports durchgegangen, funktioniert auch. Mein USB 3.0 Stick und auch die USB 3.0 Festplatte werden aber nicht erkannt. Die Ports werden nicht grün.