

# Samsung Evo 960 NVME sehr langsam

**Beitrag von „ssst“ vom 2. Februar 2021, 11:23**

Ich erlebe ähnliche Einbrüche mit meiner Evo 970 Plus 2TB. Firmware ist aktuell.

Am Anfang dachte ich es liegt an der Temperatur. Im Idle lag die schon immer um 65C und mein Gehäuse ist gut gekühlt bzw. nicht vollgestopft. Habe mir dann eine Sabrent Rocket Heatsink drauf die bringt die Temperatur laut istat um 8-10C im Durchschnitt runter.

Der Einbruch kommt dennoch genau so schnell (aber nicht so stark wie bei [weyerma](#).) Bei mir sind es am anfang 2700/2700 mb/s R/W und dann nach kurzer Zeit 1800/2700 und dann bricht auch irgendwann der write mit eine 1500/1600. Und wie [weyerma](#) ist das unter Windows mit dem gleichen Benchmark (AJA) und Einstellungen nicht zu bemerken.