

6800 XT - USB-C

Beitrag von „Aluveitie“ vom 2. Februar 2021, 15:45

Ich hab bei meiner externen Thunderbolt SSD die Erfahrung gemacht, dass Thunderbolt Devices nicht automatisch USB unterstützen (anders als das beim Host Controller der Fall ist).

Würde in diesem Fall auch davon ausgehen, dass das LG Thunderbolt Display wohl generell nur mit einem Thunderbolt Port funktioniert.

Interessanterweise wird das Display wohl USB über Thunderbolt durchschleifen für den internen Hub.