

(Brauche Hilfe) HP "Hackbook" Folio1040 G3 kein Touchpad, keine Tastatur und keine Batterie Anzeige

Beitrag von „LuckyStriker“ vom 5. Februar 2021, 11:35

[Zitat von KantarOSX](#)

...

Melde mich dann sobald ich was geändert habe, es gibt sogar noch einen POST Fehler den das Notebook bei einem Neustart macht. Ich hab gedacht das wäre eine BIOS Einstellung, aber da lag ich wohl Falsch, hast du sowas auch schonmal gehabt?

Ich lade morgen mal ein Video Hoch und vielleicht kannst du oder jemand aus dem Forum was dazu sagen, ich kann mir das nicht erklären.

Gruß und nochmals vielen Dank für die ganze Mühe,



KantarOSX

Alles anzeigen

Hallo KantarOSX,

Ich verfolge diesen Thread schon ein bisschen, da ich den gleichen Laptop wie KantarOSX besitze und mich gerade mit dem DSDT Patching bzgl. Batterie beschäftige. [RenStad](#) hat da schon sehr gute Arbeit mit der DSDT geleistet. Danke an dieser Stelle für die Infos. Werde versuchen die DSDT selbst zu patchen.

KantarOSX, Du meinst mit Deinem "POST Fehler" bestimmt einen CMOS Fehler, der bei jedem Neustart des Laptops angezeigt wird.

Hier schreibt macOS Daten in den NVRAM des Laptops. Leider in Bereiche, die macOS besser nicht beschreiben sollte, was sich dann in dem von Dir beschriebenen Phänomen äußert.

An diesem Problem arbeite ich parallel. Bisher konnte ich den betroffenen Bereich schon gut eingrenzen, leider aber noch nicht zu 100%, da ca. alle 5 Neustarts dieser Fehler erst wieder auftaucht. Was die Suche nach dem betroffenen Bereich erschwert.

Sobald ich den richtigen Bereich heraus gefunden habe. Kann ich Dir den entsprechenden Eintrag für die config.plist gerne mitteilen.

Beste Grüße

LuckyStriker